



- LEGENDA:
- SCIANY ISTNIEJĄCE
  - WYBURZENIA
  - ZAMUROWANIA
  - DOOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
tylnik mineralny na sata  
styropian EPS 100-300 - 15cm  
istniejąca ściana murowana  
tylnik izolujący

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. LUKASZ CHMIEL UL. OSIEDŁOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 69052663		PROJ. BUD.
TERMO-MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA -PROJEKT ZAMENNY lokalizacja: Bestwina, ul. Szkolna 8 dla ul. nr 427, 4611 Jedn. m. 24002, 2 Bestwina Oznaczenie: 0001 Bestwina	WYKONANIE Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina	ARCHIT.
RZUT PARTERU		04.2019
mgr inż. arch. Zbigniew Pieczarka upr. nr 72/2001	mgr inż. arch. Joanna Szlachetka upr. nr 64/1988B	1:75
		A-2